

## 2.4.6 Buanderie



Les équipements de buanderie sont souvent négligés. L'accumulation de poussière derrière ces équipements de même qu'une légère fuite d'eau sont des réalités fréquentes.

### Déficiences possibles :

Il faut vérifier l'état du plancher sous la laveuse et les fuites possibles par les robinets d'alimentation en eau. Souvent écrasé derrière la sècheuse, le conduit de sortie doit aussi être vérifié, car lorsqu'il n'est pas étiré à plus de 80% de sa capacité (lorsqu'il s'agit d'un conduit flexible), il restreint l'évacuation, créant de l'humidité à l'intérieur du bâtiment ainsi qu'un mauvais séchage ou un séchage beaucoup plus long. Il est recommandé de faire inspecter et nettoyer les conduits de sècheuses afin d'éviter les problèmes. Plusieurs compagnies se spécialisent dans ce genre de services.

### Professionnel :

Aucun.

### Corps de métier :

- Robinets d'alimentation en eau : plombier;
- Tuyau de sècheuse : Préposé à l'entretien et spécialiste.

