

2.4.2

Escaliers et rampes d'accès intérieurs



Plusieurs éléments composent les escaliers; les mains-courantes et les garde-corps ainsi que leur peinture, les nez de marches et les paliers, le revêtement des marches, des contremarches et des paliers, ainsi que leur peinture. Les portes pleines (et très pesantes) sont généralement des portes coupe-feu. Lorsqu'un remplacement est nécessaire, la porte de remplacement doit être certifiée coupe-feu. De plus, contrairement à la croyance populaire, les portes d'acier ne sont pas nécessairement coupe-feu.

Déficiences possibles :

Les mains-courantes sont installées dans les descentes d'escalier, mais aussi dans les corridors d'immeubles pour personnes âgées ou à mobilité réduite. Elles doivent évidemment être bien fixées pour garantir un appui stable et sécuritaire. Il faut s'assurer qu'elles soient installées à la hauteur précisée au Code du bâtiment. Les garde-corps sont une protection contre les chutes sur les paliers d'escalier. Elles doivent être sécuritaires et il faut vérifier qu'elles respectent les normes en vigueur en ce qui concerne la conception de ces composants. Il est obligatoire d'utiliser une peinture qui ne contient pas de plomb et s'assurer de ne pas laisser ces composants se détériorer suffisamment pour dénuder les surfaces, qui pourraient alors dégager des substances toxiques. Les revêtements des marches et paliers sont très sollicités: un revêtement de marche défectueux peut entraîner une chute et causer des blessures. De ce fait, une attention particulière doit être portée à ces éléments. Le revêtement des mains-courantes et des garde-corps fait aussi l'objet d'une attention particulière. Habituellement composé de métal, il n'est pas rare de trouver un revêtement brisé ou



Main-courante lâche



Fissure dans une marche


défectueux. Ces derniers doivent toujours être en bon état. Le nez de marche (en caoutchouc, en bois ou en métal) est souvent en mauvais état. Des parties qui se détachent ou qui sont absentes passent souvent inaperçues, ce qui peut représenter un risque pour la sécurité. L'entretien de ces composants doit être effectué régulièrement. Lorsqu'ils sont peints, ces composants doivent être traités avec attention. La peinture qui y est apposée doit comporter des produits antidérapants, plus particulièrement sur les marches. Il y a aussi possibilité de coller une bande antidérapante sur l'avant des marches et paliers. Peu importe la solution, il faut s'assurer que la surface ne présente aucun danger pour les occupants.

Professionnel :

Technologue professionnel.

Corps de métier :

Préposé à l'entretien.



Éléments d'un escalier